



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26; тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 50 г. Томска в лице директора Нагиной Любови Ивановны

во исполнение решения главного государственного инспектора по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору № 46 от «19» июля 2021 года, в период с «10» ч. «00» мин. «21» июля 2021 г. по «13» ч. «00» мин. «30» июля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шамовым Александром Антоновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 50 г. Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Полины Осипенко, 6/1; 634050, г. Томск, ул. Котовского, 7

(по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 г. Томска Нагиной Любовью Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объектах защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	П. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №	01.04..2022	

		1479, далее – ППР в РФ		
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	01.04.2022	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 54 ППР в РФ	01.04.2022	
4.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», далее - СП 5.13130.2009; ст. 5, ст. 6, ч. 6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее - ФЗ № 123	01.04.2022	
5	Крепление точечных пожарных извещателей не обеспечивает их устойчивое положение в соответствии с технической документацией изготовителя, а именно: точечный пожарный извещатель не закреплен на строительной конструкции	п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009; ст. 5, ст. 6, ч. 6 ст.83 ФЗ-123	01.04.2022	
6	Ширина эвакуационного выхода (центральный вход, первый этаж) менее 1,2 м., фактически составляет 0,86 м.	ст. 5, ст. 6, ч. 1, пп. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1, 8 ст 89 ФЗ-123; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», далее - СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», далее - СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», далее - СП 1.13130.2020	01.04.2022	
7	Ширина эвакуационного выхода из	ст. 5, ст. 6, ч. 1, пп. 1 ч. 2 ст.	01.04.2022	

	помещения музыкального зала менее 1,2 м., фактически составляет 0,69 м.	53, ч. 1, 8 ст. 89 ФЗ-123; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020		
8	Лестницы 3-го типа размещены не у глухой части стены, а также на расстоянии менее 1 м. возле световых проемов	ст. 5, ст. 6, ч. 1, п.п. 1), 2) ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123; п. 4.1.4, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022	
9	Основные параметры и размеры клапана пожарного крана (ПК-2) не соответствуют показателям, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1 НПБ 154-2000	п. 4.2 НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; ч. 3 ст. 86 ФЗ № 123	01.04.2022	
10	На путях эвакуации у эвакуационного выхода из помещений группы № 213 размещены (установлены) различные предметы мебели, препятствующие безопасной эвакуации	п.п. ж) п. 16, п.п. б) п. 27 ППР в РФ	01.04.2022	
11	В наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м.	п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 4 ч. 2 ст. 56 ФЗ-123; п. 1.159 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	01.04.2022	
12	Ширина эвакуационного выхода из помещений группы № 211 менее 1,2 м., фактически составляет 0,66 м.	ст. 5, ст. 6, ч. 1, пп. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1, 8 ст. 89 ФЗ-123; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 4.1.4, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Шапов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«30» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Нагина

(подпись)

директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 г. Томска Нагина Любовь Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июля 2021 г.